DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Comme manufacturier:

Monarch Instrument

Division of Monarch International Inc.
15 Columbia Drive, Amherst NH 03031 USA déclares sous la responsabilité de Monarch seulement que le produits:

Pocket Laser Tach 200

L'instruments est conforme a toutes les spécifications publier dans ce manuel lorsqu'il est utiliser telle que spécifier.

Directives: EMC 89/336/EEC

Standards: EMC: EN61326:1997

Electrical Safety: IEC61010-1:2001 Laser Safety: IEC60825-1:2001

References: Retlif Testing Laboratories, (Report No. R-4283N)
Technical Construction File PLT-0704 of July 2004

24th June 2004 Manufacturier (Amherst.NH)

Alan Woolfson, VP Engineering (Authorized Signature)

Imprimer aux États-Unis Droits d'auteurs 2005 Monarch Instrument, tous droits réservés

1071-4838-310



MONARCH INSTRUMENT

Manuel d'instructions



Pocket Laser Tach 200 (PLT200)

Tachymètre / Rate Meter (compteur) /
Totalisateur / Minuterie

15 Columbia Drive

Amherst, NH 03031-2334 USA

Téléphone: (603) 883-3390 Facsimile: (603) 886-3300

Courriel: support@monarchinstrument.com Site Web: www.monarchinstrument.com

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉS

RADIATION DE LASER Éviter contact avec les yeux Produits Laser Classe 3R Puissance de sortie maximale: 3mW Longueur d'ondes émis: 650nm Classifier a IEC 60825-1:2001



AVERTISSEMENT - L'appareil produits de la lumière laser visible a l'œil. Éviter d'être exposer au radiation du laser. Si vous utilisez des jumelles ou autre aides de vue vous augmenter le danger a vos yeux.

PRÉCAUTION - Le laser ne devrait pas être visé intentionnellement au gens ou animaux.

PRÉCAUTION - Cet instruments devrait être utilisez seulement sous les conditions spécifier ou vous pouvez être exposer a la radiation.



Lie et suit toutes instructions dans ce manuel soigneusement, et retiens ce manuel comme référence.

Utiliser cet instrument seulement sous les conditions spécifier dans ce manuel.

Cet instrument n'est pas réparable par l'utilisateur. Pour assistance technique, contacter le fournisseur du produits.


La Garantie de Monarch Instrument s'applique. Voir www.monarchinstrument.com pour les détails.

L'Enregistrement de Garantie et la couverture de Garantie Prolongée disponible à www.monarchinstrument.com.

14.0 OPTIONS / ACCESOIRES

T-5 Ruban réfléchissant, rouleau de 5 pieds [1.5 m], 1/2 pouces [13 mm] de large **RCA** Capteur a contact directe (RCA) fournis avec roue de 10 cm, et aussi bout convexe et concave CTE Bouts contactes concave/convexe et roue linéaire a contacte de 10 cm Roue de 12 pouces Roue de 12 pouces pour être utiliser avec RCA CA-4044-6 Câbles d'entrée/sortie. Raccordement de bout 1/8" téléphone mono a BNC, 6 pieds **ROS-P** Capteur optique ROS-P-25 Capteur optique avec câble de 25 pieds EC-25P Extension de 25 pieds pour toutes capteurs MT-190-P Capteurs magnétique avec amplificateur IRS-P Capteur infrarouge CC-10 Étuis en Nylon **CC-11** Étuis pour Pocket Tach et accessoires

12.0 PILES



13.0 NETTOYAGE

Pour nettoyer l'instruments, essuyer avec un tissu humide utilisant une solution savonneuse.


TABLE DES MATIÉRES

1.0	SURVOL 1				
2.0	EMPLACEMENTS DE CHARACTÉRISTIQUE 1				
3.0	REPRÉSENTATION DES SYMBOLES2				
4.0	SPÉCIFICATION DU PLT200				
5.0	PRÉPARATION POUR LECTURE				
	5.1	Préparation pour lecture sans contact	7		
	5.2	Préparation pour lecture a contact directe			
	5.3	Installations de capteur externe			
6.0	Mode TACHymètre				
	6.1	Mise en marche du TACHymètre	9		
	6.2	Opération du TACHymètre	11		
7.0					
	7.1	Mise en marche du mode RATE (compteur)	12		
	7.2	Opération du mode RATE (compteur)	14		
8.0	Mod	e TOTALisateur	15		
	8.1	Mise en marche du TOTALisateur	15		
	8.2	Opération du TOTALisateur	18		
9.0	Mode TIMER (Minuterie)				
	9.1	Mise en marche du mode TIMER (minuterie)			
	9.2				
10.0	Prendre des lectures				
	10.1	Lectures sans contact	21		
	10.2	Lectures a contact directe	21		
11.0	ENTRÉE/SORTIE2				
	PILES				
	NETTOYAGE23				
14.0	OPTIONS / ACCESOIRES24				

1.0 SURVOL

Le Pocket Laser Tach 200 est un appareil portatif de précision comprenant les fonctions de Tachymètre, Compteur, Totalisateur, et Minuterie. Il est programmable pour afficher en révolutions, pouces, pieds, verges, milles, centimètres et mètres ou pour fonctionner comme compteur ou chronomètre. L'appareil porte des borniers d'entrée et de sortie qui permet le raccordements de capteurs externe ou de sortie pulsé. Pour l'aise d'usage, l'instrument peut être le "LOCKED-on" pour l'opération continuelle.


2.0 EMPLACEMENTS DE CARACTÉRISTIQUE






La radiation de laser est émis par ce produits.

11.0 ENTRÉE / SORTIE




Entrée: Accepte les capteurs externes ou Remote Contact Assembly (RCA). 1/8" (3.5mm) stereo phone plug.

1 pulse par révolution sortie TTL en mode interne. Avec capteur externe la pulse ce répète. 1/8" (3.5mm) mono phone plug.




Détail pour connexion d'entrée (stéréo)




Détail pour connexion de sortie (mono)

10.0 Prendre des lectures

10.1 Lectures sans contact




10.2 Lectures a contact directe



UTILISER UNE PRESSION LÉGÈRE.

Mise en guarde: Prendre des lectures de vitesse de rotation peut être dangereux. Faits certains que les vêtements et cheveux ne sont pas en contact avec la machinerie. Garder votre main en arrière du bout du capteur externe (RCA). Remplacer tous les mesures de sécurités lorsque les lectures sont complétées. N'utiliser pas pour vitesse de rotation plus grosse que 20,000 RPM.

3.0 REPRÉSENTATION DES SYMBOLES



- Indicateur de la cible. Clignote lorsqu'il detect un signal d'entré. Apparaît à être toujours allumé à plus haute fréquence.
- Indicateur de piles faibles. Indique que les piles sont faible et devrait être remplacer.
- **X10** Icon fois dix. Indique que la valeur est dix fois plus de ce qui est affiché.
- Indicateur du Laser. Le Laser rouge est allumé quand cet indicateur est illuminé.
- Lock Icon. Indique que l'uniter faits des measures continuelles (mode Lock On).

4.0 SPÉCIFICATIONS DU PLT200

Spécifications du Laser:

Classification: Classe 3R (IEC 60825-1 Ed 1.2 2001-8)

Conforme aux normes de performance du FDA pour les produits laser sauf les déviations à la Notification Laser No 50, daté le 26 juillet, 2001.

Sortie laser maximale: 3mW Durée de pulse: Continue Longueur d'ondes laser: 650 nm Divergence du rayon: < 1.5 mrad

Diamètre du ravon: 4 x 7 mm typique a 2 mètres

Vie du laser: 8,000 heures d'opérations MTBF

(garantie pour 1 ans)

Spécifications sans contact:

Gammes: RPM 5 - 200,000

> RPS 0.084 - 3.333.3**RPH** 300 - 999,990

Résolution: Fixer: 1 (10 au dessus de 99,999)

Sélection de gammes automatique: 0.001 à 1.0 (10 au dessus de 99,999)

Précision: +/- 0 01% de la lecture ou la limite de la résolution

Gammes d'opérations: jusqu'à 25 pieds (7.62m) ou jusqu'à 70 degrés

du perpendiculaire au ruban réfléchissant T-5

Spécifications contacte utilisant le capteur externe optionnel:

Gammes: Bout de contactes: 0.5 à 20.000 RPM

10cm / roue d'arpenteur 12 pouces: 0.05 à 12,000 RPM

Résolution: Fixe: 1 (10 au dessus de 99,999)

Sélection de gammes automatique: 0.001 à 1.0 (10 au dessus de 99,999)


Sauve guarder et continuer





Sortir de la mise 🔻 💷 🔼 en marche-Prêt a prendre des lectures





L'appareil se rappelle de sont paramétrage (Lock On/Off incluses) même si il pers son alimentation.

9.2 Opération du mode TIMER (minuterie)

Prend lecture:

Manuel

Chaque touch bascule entre début et arrêt



Auto

OU Début et arrêt de l'appareil



contrôler par capteur externe

optique (ROS)

Réinitialisation



Avec minuterie arrêter -Réinitialise le temps a 00:00.0

Lap



Avec minuterie en marche -Arrête le temps. Pour continuer, appruyer a nouveau.


Arrêt de l'appareil



OU Arrêt automatique après 90 secondes si l'appareil n'est pas en mode Lock on

9.0 Mode TIMER (Minuterie)

9.1 Mise en marche du mode TIMER (minuterie)



Spécifications contacte (continue):

Précision: Révolutions: +/- 0.05% de la lecture (RPM) ou la limite

de la résolution (sans glissage)

Linéaire: +/- 0.5% de la lecture ou la limite de la

résolution (sans glissage)

Gammes pour lecture contacte:

TACHYMÈTRE:

Révolutions par minute (RPM) 0.5 à 20,000 RPM Révolutions par seconde (RPS) 0.0833 à 333.33 RPS Révolutions pas heure (RPH) 30 à 999,990 RPH

	Révolutions pas heure	(RPH)	30 à 999,990 RPH		
TAU	X:	Circonférence de la roue:			
	Pouces par seconde	10 cm:	0.033 à 1312.3 IPS		
		12 pouces:	0.100 à 2,400.0 IPS		
	Pouces par minute	10 cm:	1.969 à 78,740 IPM		
	•	12 pouces:	6.000 à 144,000 IPM		
	Pouces par heure	10 cm:	118.11 à 999,990 IPH		
	•	12 pouces:	360.00 à 999,990 IPH		
	Pieds par seconde	10 cm:	0.003 à 109.36 FT/S		
	1	12 pouces:	0.009 à 200.00 FT/S		
	Pieds par minute	10 cm:	0.164 à 6,561.7 FT/M		
	P		0.500 à 12,000 FT/M		

Pieds par heure 10 cm: 9.843 à 393,700 FT/H 12 pouces: 30.000 à 720,000 FT/H

Verges par seconde **10 cm:** 0.001 à 36.453 YPS **12 pouces:** 0.003 à 66.667 YPS

Verges par minute **10 cm:** 0.055 à 2,187.2 YPM **12 pouces:** 0.167 à 4,000.0 YPM

Gammes pour lectures a contactes (continuer):

TAUX: Circomférence de la roue:

Verges par heures **10cm:** 3.281 à 131,233 YPH

12 pouces: 10.000 à 240,000 YPH

Milles par heure 10 cm: 0.002 à 74.564 MPH

12 pouces: 0.006 à 136.36 MPH

Centimètres par seconde **10 cm**: 0.084 à 3,333.3 CM/S

12 pouces: 0.21 à 3,048.0 CM/S

Centimètres par minute **10 cm:** 5.000 à 200,000 CM/M

12 pouces: 15.24 à 365,760 CM/M

Centimètres par heure **10 cm:** 300.00 à 999,990 CM/H

12 pouces: 914.40 à 999,990 CM/H

Mètres par seconde **10 cm:** 0.001 à 33.333 M/SEC

12 pouces: 0.003 à 60.960 M/SEC

Mètres par minutes **10 cm:** 0.050 à 2,000.0 M/MIN

12 pouces: 0.153 à 3,657.6 M/MIN

Mètres par heure **10 cm:** 3.000 à 120,000 M/H **12 pouces:** 9.144 à 219.460 M/H

TOTALISATEUR:

Comptes: 0 à 999,999

Échelles totales en pouces, pieds, verges, centimètres ou mètres Entrée: Optique interne ou externe ou roue d'arpenteur

Spécifications de la minuterie:

Minutes: Secondes, dixième à 99:59.9

Précision: +/- 0.2 seconde

Résolution: 0.1 seconde

8.2 Opération du TOTALisateur



retenir

Voir Max Vitesse maximale

Voir Min



Si l'appareil est en mode Lock on: V W A

Efface Max/Min et Total



Arrêt de l'appareil




OU Arrêt automatique après 90 secondes si l'appareil n'est pas en mode Lock on

Mise en marche du TOTALisateur (continue):







L'appareil se rappelle de sont paramétrage (Lock On/Off incluses) même si il pers son alimentation.

Affichage: 5 x 0.5" (12.7mm) digits numérique plus LCD alphanumérique

Piles: 2 "AA" 1.5 V ... (CC) alkaline incluses (Les piles ne sont pas rechargeable.)

Durée de vie de les piles: 30 heures d'usage continues

Entrée externe:

décimale désiré

ensuite les unités choisies

Maximum: -0.3 V à 5 V (CC)

Minimum: lecture basses sous 1.2V et haute au dessus de 2V

(compatible TTL)

Pulse: Trigger sur le bord positif de la pulse

Alimentation de la sortie: 3.0 V nominale, approximativement 2.8

V @ 200mA max

Sortie de pulse: pulse 0 V à 3.3 V (CC)

Même forme que l'entrée externe ou haut quand les

optiques internes vois une réflexion.

Dimensions: 6.92" (17.58 cm) H x 2.4" (6.10 cm) L x 1.6" (4.06 cm) L

Poids: 7 oz. (210 g) approximatif

Ce produits est fabriqué pour être utiliser a l'intérieur sous les conditions suivants. (IEC61010-1).

Category d'installation II IEC 664

Niveaux de pollution II IEC 664

Température: 40 °F a 105 °F (5 °C a 40 °C)

Humidité: Humidité relative maximale de 80% pour température

jusqu'a 88 °F (31 °C) diminuant a 50% d'humidité relative

a 100 °F (40 °C). Humidité non condensé.

Spécifications peuvent être changer sans avertissement.

5.0 PRÉPARATION POUR LECTURE


5.1 Préparation pour lecture sans contact

Pour opération interne (Laser rouge) ou opération externe en utilisant le capteur externe (ROS-Red LED).



2. Appliquer un 1/2 pounce (12.7 mm) carré de ruban refléchissant T-5

Pour arbre plus petit:



5.2 Préparation pour lecture a contact directe

Pour opération externe seulement en utilisant le capteur externe "Remote Contact Assembly" (RCA).

Choisir et installer l'option de contact:

1. Bout de contact (Le bout convexe montré. Utiliser le bout concave pour les arbres plus petit.)



Entrée sélection 🔽 🔼 Les options seront différentes d'unités de dépendant si vous l'utilisez en mode interne ou externe. mesure ROS Interne ou Externe: RCA Externe: COUNT Rotationelle: *REV* (compte) Linéaire: INCH, FEET, XXXXX seulement YRRDS. CM. METER

Choisies les unités de mesure



Répète pour afficher les unités de mesure désiré

Sauve guarder et continuer







EDUNT (compte) ou REV

Unité linéaire

Pour unité linéaire seulement:

8a. Entrée la sélection de roue



La dernière roue choisie XXXXX est affiché

8b. Choisie la roue





Bascule entre 10EM et 121N

8c. Sauve guarder et continuer





8.0 Mode TOTALisateur

8.1 Mise en marche du TOTALisateur

Alimenter 1'instrument



mesure choisie

unités de

Les messages afficher peuvent être différent dépendants si vous l'utilisez en mode interne ou externe

ROS Interne ou Externe: Dernières



XXXXX

EXTRN, ensuite message, ensuite dernière unité choisie


1a. Bascule entre Lock On/Off Appuyer et retenir

XXXXX



eXXXXX mode Lock On

SETUP





Entrée votre sélection de Mode





La dernière mode d'opération choisie est affiché

Choisie la mode TOTAL





Sauve guarder et continuer





2. Roue 10 cm



Serrée la vis solidement sur l'arbre


 \mathbf{OU}

3. Roue 12 pouces

Installe avec la pin de l'arbre totalement assis dans le trou. Serrée la vis.



5.3 Installations de capteur externe





Capteur a contact directe (RCA)

(montrée avec roue optionnel de 12 pouces)








Capteur infrarouge (IRS-P)



Capteurs magnétique avec amplificateur (MT-190P)

6.0 Mode TACHymètre

6.1 Mise en marche du TACHymètre




- 11. Sauve guarder et continuer
- 12. Sortir de la mise en marche-Prêt a prendre des lectures

/ DONE (finis), USE
/ CONTRCT TIP (utiliser
bout de contact) ou
[la roue a choisie],
ensuite les unités de
mesure choisie


L'appareil se rappelle de sont paramétrage (Lock On/Off incluses) même si il pers son alimentation.

7.2 Opération du mode RATE (compteur)



Mise en marche du mode RATE (compteur) (continuer):

d'unités de mesure



Linéaire: IPS, IPM, IPH, FT/S, FT/M, FT/H, YPS, YPM, YPK, MPK, CM/S, CM/M, CM/K, M/SEC, M/MIN, M/K

Choisies les unités de mesure



Répète pour afficher les unités de mesure désiré

Sauve guarder et continuer





Pour unité linéaire seulement:


8a Entrée la sélection de roue





La dernière roue choisie est affiché

8b. Choisie la roue



Bascule entre 10CM et 12IN

8c. Sauve guarder et continuer

Entrée sélection

de nombre de place décimale







décimale





Choisies les unités de mesure



Répète pour afficher les unités de mesure désiré

Sauve guarder et continuer





Entrée sélection 🔽 🔼 de nombre de place décimale





10. Choisie la place décimale



Répète pour choisir la place décimale désiré

11. Sauve guarder et continuer





12. Sortir de la mise en marche-Prêt a prendre des lectures






DONE (finis), ensuite les unités de mesure choisie

L'appareil se rappelle de sont paramétrage (Lock On/Off incluses) même si il pers son alimentation.


6.2 Opération du TACHymètre



7.0 Mode RATE (Compteur)

Prendre Note: Le capteur externe (RCA) doits être connecter pour prendre des lectures.

7.1 Mise en marche du mode RATE (compteur)



5. Sauve guarder et continuer

(compteur)





RATE (compteur).